



LINOXI, LIMPIADOR DE SOLDADURAS DE ACERO INOXIDABLE



Descripción

Limpiador de soldaduras de acero inoxidable, muy adecuado para trabajos de soldadura en aceros inoxidables, se presenta en forma de gel y facilita la limpieza de las proyecciones en soldaduras de acero inoxidable.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para la limpieza de superficies de acero inoxidable en la que se hayan realizado soldaduras.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca y libre de polvo.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.

- Se aplica sobre la superficie a limpiar mediante un pincel y se deja actuar durante una hora.
- Limpiar con agua abundante.
- Si la limpieza no resulta suficiente se puede repetir la operación.

Limpieza de las herramientas



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Las herramientas se limpian con agua abundante.

Ficha técnica

Densidad 1,38 kg/lt

Color/es Blanquecino

Rendimiento

1 lt/ 4 m²

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H301+ 310:Tóxico en caso de ingestión o inhalación..

H310:Mortal en contacto con la piel.

H314:Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H410:Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P310:EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P301+P330+P331:EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

